

Joint de rechange pour collecteur en acier inoxydable

Renseignements sur le projet

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Nom du poste : | Lieu : |
| Ingénieur : | Date de soumission: |
| Entrepreneur : | Présentée par: |
| Représentant du fabricant : | Approuvé par : |

Données techniques

| | |
|-------------------------|---|
| Temp/pressure ratings | 68 °F (20 °C) at 145 psi (10 bar) 158 °F (70 °C) at 87 psi (6 bar) 194 °F (90 °C) at 44 psi (3 bar) |
| Prop 65 label required? | Yes |

Informations sur le produit et utilisation de l'application

N/A



| Nom de la pièce | Numéro de pièce | A [inch] | B [inch] | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|--|-----------------|----------|----------|--------------------------|
| Stainless-steel Manifold Replacement Gasket for R32 Union Connection | A2771040 | 1.53 | 0.098 | 0 |

L'installation

N/A

Applications connexes

-

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517