


Uponor Ecoflex bande de réparation 160mm x 10m


1093120

- Permet le scellement de tube de gaine endommagés



Uponor Ecoflex bande de réparation 160mm x 10m

1093120



Données techniques

Item no EAN	6414905228607
Item no GTIN	06414905228607
Item no VVS	087855910
RSK no.	2282726
Item no NRF	8360939
Produit (unité de mesure)	pièce
Quantité d'emballage 1	1
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905552177
Packaging GTIN PL4	06414905543694
Item Unit Length	160
Item Unit Height	150
Item Unit Weight	2,4
Item Unit Width	150

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr